

SEBAK spol. s r. o.
Kudrnova 27
620 00 Brno
+420 545 222 278



Zpráva o úseku

Úsek	Horní Šachta	ŠF1	Číslo prohlídky	68
ŠF1 ŠF2	Spodní Šachta	ŠF2	Datum prohlídky	19.9.2019
	Směr prohlídky	ve směru toku		

Videopásky	6/8	Místo	Osoblaha
Videos.-začáte		Doména	Stoka H
Videos.-konec		Ulice	Kláštevní
Důvod insp.	Zajištění důkazů	Vlastník	
Druh monitor.	Optická prohlídka	Operátor	Kotrnc
Č. kanálu		Přítomen	
Rok výroby		Poloha	Obecní silnice
Tvar profilu	Kruhový profil	Kanalizě ní	Smíšená kanalizace
Výška	400 mm	system	
Šířka (DN)	400 mm	Materiál	Kamenina
Délka trubky		Vnitřní ochrana	
Délka úseku	16,00 m	Poznámka	
Délka prohlídky	16,00 m	Kategorie	Provoz

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
		0,00	HA		Začátek úseku; ŠF1
201		8,10	UCFR		Pos: 1- 3; Netěsnost, Spojení trubek, Viditelná vlhkost, Vpravo
		16,00	EH		Konec úseku; ŠF2(Skrytá)




Grafické zobrazení úseku

Úsek ŠF1 ŠF2	Horní Šachta ŠF1	Spodní Šachta ŠF2	Číslo prohlídky 68
	Směr prohlídky ve směru toku		Datum prohlídky 19.9.2019

Videopáska	6/8	Č. kanálu	
Tvar profilu	Kruhový profil	Místo	Osoblaha
Výška	400 mm	Ulice	Klášterní
Šířka (DN)	400 mm	Operátor	Kotr nec
Délka trubky		Kanal. systém	Smíšená kanalizace
Délka úseku	16,00 m	Materiál	Kamenina
Délka prohlídky	16,00 m	Vnitřní ochrana	

Měřítko 1/ 120 Zobrazení ve smíru inspekce Strana grafiky 1



SEBAK spol. s r. o.
Kudrnova 27
620 00 Brno
+420 545 222 278



Obrazová zpráva úseku

Úsek SF1 SF2	Horní Šachta Spodní Šachta Kanal. syst.	ŠF1 ŠF2 Smíšená kanalizace	Číslo prohlídky 68 Datum 19.9.2019
Směr prohlídky ve směru toku			



Foto 201 Videopáska: 6/8

Stav UCFR 8,10 m 1 - 3 Uhr

Netěsnost, Spojení trubek, Viditelná vlhkost, Vpravo