Název akce:

„Pasportizace kanalizace celého území obce Osoblaha"

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010066

Stupeň dokumentace:

Zjednodušená dokumentace (pasport stavby)
(dle Přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.)

Příloha č. 1 – Výpis šachet

Objednatel: Obec Osoblaha
Na Náměstí 106
793 99 Osoblaha

Termín zpracování: říjen 2019 **Výtisk č. :**

Výpis šachet

Šachta	Výška poklopu [m n. m.]	Výška dna [m n. m.]	Hloubka [m]	Závada
STOKA A - UL. HLAVNÍ, UL. NA NÁMĚSTÍ, UL. CELNÍ, UL. HRNČÍŘSKÁ				
Š1	240.2	237.90	2.30	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí
Š2	240.7	237.93	2.77	Prasklá horní skruž
Š3	240.52	237.48	3.04	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí
Š4	240.29	237.11	3.18	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí
Š5	239.93	236.67	3.26	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí
Š6	239.47	236.17	3.30	Posunutý poklop
Š6A	239.58	236.75	2.83	Zanesené dno
Š6B	240.04	237.48	2.56	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; zanesené dno; zborcené dno
Š7	239.33	236.05	3.28	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; zborcená kyneta
Š8	239.3	235.93	3.37	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; popraskáná horní skruž
Š8A	238.68	236.73	1.95	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; zborcená kyneta; cizí předměty v šachtě
Š9	238.7	-	Skrytá šachta	-
Š10	238.52	235.17	3.35	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; špatné osazení poklopu
Š10A	238.53	235.87	2.66	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí
Š11	238.05	234.70	3.35	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; zborcená kyneta; prasklý poklop
Š11A	238.11	234.98	3.13	Zatopená šachta
Š11B	237.79	236.59	1.20	Zasypané dno; špatně osazený poklop; nezapravené přípojky
Š12	237.59	234.46	3.13	Špatně osazený poklop - na cihlách
Š12A	237.39	-	Skrytá šachta	-
Š12B	237.73	235.11	2.62	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí
Š12C	237.51	235.46	2.05	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí
Š12D	237.6	235.95	1.65	Špatně osazený poklop - na cihlách
Š12E	237.75	236.00	1.75	-
Š12F	237.61	236.21	1.40	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; poškozené těleso šachty; špatně osazený poklop
Š12G	237.6	236.08	1.52	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; spatně osazený poklop; zasypané dno
Š13	237.04	233.85	3.19	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; poklop osazený na cihlách, chybí kyneta
Š14	237.17	-	Skrytá šachta	-
Š15	236.79	232.89	3.90	Poklop osazen na cihlách
Š15A	236.64	232.59	4.05	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí
Š15B	239	236.85	2.15	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; poklop osazený na cihlách
Š15C	236.96	234.16	2.8	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí
Š15D	236.96	234.46	2.5	Špatně osazený poklop
Š16	236.5	232.45	4.05	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí
Š17	235.59	-	Skrytá šachta	-
Š18	233.73	-	Skrytá šachta	-
Š19	nezaměřená	-	Skrytá šachta	-
Š20	226.18	224.21	1.97	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; zborcená kyneta
Š21	220.55	218.71	1.84	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; nevybetonovaná nástupnice; špatně osazený poklop
Š22	217.95	-	ČOV	-
STOKA A1 - UL. HRNČÍŘSKÁ				
ŠC1	235.26	-	Skrytá šachta	-
ŠC1A	235.26	-	Skrytá šachta	-
ŠC2	235.02	231.87	3.15	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; zborcené dno; špatně osazený poklop

Výpis šachet

Šachta	Výška poklopu [m n. m.]	Výška dna [m n. m.]	Hloubka [m]	Závada
ŠC3	234.01	-	Skrytá šachta	-
ŠC4	233.1	229.33	3.77	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; zborcená kyneta; zatopená
ŠC5	230.21	227.71	2.50	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; zborcená kyneta
STOKA A2 - UL. PAVLOVICKÁ, UL. NÁDRAŽNÍ				
ŠG1	217.71	216.71	1.00	Není přístupná
ŠG2	219.61	217.11	2.50	Chybí kyneta
ŠG2A	220.17	218.17	2.00	V zahradě
ŠG2B	220.21	218.21	2.00	-
ŠG3	220.68	218.78	1.90	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; špatně osazený poklop
ŠG4	221.61	219.69	1.92	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; špatně osazený poklop; betonová suť na dně
ŠG5	222.75	220.88	1.87	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; zasypané dno; špatně osazený poklop
ŠG6	225.71	223.79	1.92	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; špatně osazený poklop
ŠG7	229.43	227.55	1.88	Špatně osazený poklop; zasypaná betonem a sfaltem
ŠG8	234.98	233.48	1.50	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; zasypaná betonem a asfaltem
ŠG9	237.52	235.04	2.48	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; špatně osazený poklop
ŠG10	238.71	236.56	2.15	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; prasklý rám; zanesená kyneta
ŠG10A	239.93	237.34	2.59	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; prasklý rám; zanesená kyneta
ŠN1	220.08	217.64	2.44	-
ŠN1A	220.15	217.64	2.51	-
ŠN2	219.82	217.09	2.73	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; popraskaná skuž; špatně osazený poklop
STOKA A3 - UL. PAVLOVICKÁ, UL. NÁDRAŽNÍ				
ŠH1	238.75	235.99	2.76	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; zborcená kyneta; špatně osazený poklop
ŠH1A	237.89	-	Na povrchu	Na povrchu - chybí poklop
ŠH1B	239.01	237.97	1.04	Zborcená kyneta; špatně osazený poklop
ŠH1C	239.13	-	Septik	-
ŠH2	nezaměřená	-	Skrytá šachta	V potrubí usazená hlína a zalitá betonem
ŠH3	236	234.54	1.46	Špatně osazený poklop
ŠH4	233.73	-	Skrytá šachta	-
ŠH4A	236.54	234.46	2.08	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí
ŠH4B	237.89	235.23	2.66	-
ŠH4C	240.29	236.25	4.04	Špatně osazený poklop
ŠH4D	240.06	237.91	2.15	-
STOKA B - UL. KRÁTKÁ, UL. HLAVNÍ, UL. KLÁŠTERNÍ				
SŠ1	238.64	236.33	2.31	Zkorodovaná šachta
SŠ2	238.95	236.50	2.45	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí
SŠ2A	nezaměřená	-	Skrytá šachta	-
SŠ3	239.45	237.17	2.28	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; zborcená kyneta; špatně osazený poklop
SŠ4	239.68	237.53	2.15	-
SŠ4A	239.68	237.65	2.03	-
SŠ4B	239.55	238.15	1.40	-
SŠ5	240.58	238.52	2.06	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí
SŠ6	240.67	238.69	1.98	-
SŠ7	240.88	238.61	2.27	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; špatně osazený poklop

Výpis šachet

Šachta	Výška poklopu [m n. m.]	Výška dna [m n. m.]	Hloubka [m]	Závada
SŠ8	240.87	238.84	2.03	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; zborcená kyneta; špatně osazený poklop
SŠ9	240.38	238.70	1.68	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; popraskané skruže; špatně osazený poklop; zborcená kyneta
SŠ9A	240.51	239.04	1.47	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí
SŠ9B	240.22	239.09	1.13	Zasypané dno
STOKA B1 - UL. PAVLOVICKÁ, UL. TŘEŠŇOVÁ				
ŠI1	238.43	-	Skrytá šachta	-
ŠI1A	238.68	236.81	1.87	Potrubí vedoucí skrz šachtu; hlína na dně
ŠI2	238.39	235.65	2.74	Zanesené dno; špatně osazený poklop
ŠI3	237.34	234.84	2.50	Zatopené dno
ŠI4	238.43	236.54	1.89	-
ŠI5	238.58	-	Skrytá šachta	-
ŠI5A	nezaměřená	-	Skrytá šachta	-
ŠI6	239.45	237.20	2.25	-
ŠI7	nezaměřená	-	Skrytá šachta	-
ŠI8	243.37	241.52	1.85	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; zanesené dno
STOKA B2 - UL. NA NÁMĚSTÍ, UL. CELNÍ				
Š13A	237.53	232.13	5.40	Zatopená, poklop osazený na cihlovém podkladu
Š13B	nezaměřená	-	Skrytá šachta	-
Š13C	236.87	-	Skrytá šachta	-
STOKA C - UL. NA NÁMĚSTÍ, UL. KLÁŠTERNÍ				
SŠ10	237.08	233.21	3.87	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; špatně osazený poklop; zanesená kyneta
SŠ10A	237.24	235.50	1.74	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; špatně osazený poklop
SŠ11	237.49	233.52	3.97	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; špatně osazený poklop; zatopená
SŠ11A	237.42	235.29	2.13	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; špatně osazený poklop; chybí kyneta
SŠ12	237.96	233.44	4.52	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; špatně osazený poklop; zatopená
SŠ13	238.38	233.81	4.57	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; špatně osazený poklop
SŠ14	238.68	-	Skrytá šachta	-
SŠ15	238.46	234.99	3.47	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; špatně osazený poklop
STOKA D - UL. LUŽNÍ				
ŠA1	226.84	225.95	0.89	-
ŠA2	223.13	222.14	0.99	Ručně dodělané dno
ŠA2A	220.67	219.77	0.90	Nezapravené přípojky
ŠA3	220.52	219.62	0.90	Zasypané dno
ŠA4	221.77	219.23	2.54	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí
ŠA5	220.47	218.47	2.00	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; chybí nástupnice; zatopená
STOKA E - UL. SLUNEČNÁ, CELNÍ				
ŠB1	238.22	236.89	1.33	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; zborcené dno; špatně osazený poklop; nezapravená přípojka
ŠB2	237.51	236.12	1.39	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; zborcené dno; špatně osazený poklop
ŠB3	237.08	235.68	1.40	Špatně osazený poklop
ŠB4	236.76	235.40	1.36	Špatně osazený poklop
ŠB5	236.48	235.03	1.45	Neotevřeno
ŠB6	235.53	233.98	1.55	Neotevřeno, prasklý rám
ŠB7	234.02	232.17	1.85	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; prasklá skruž, prasklý rám

Výpis šachet

Šachta	Výška poklopu [m n. m.]	Výška dna [m n. m.]	Hloubka [m]	Závada
ŠB8	231.42	-	Skrytá šachta	-
ŠB9	230.45	229.38	1.07	Bez stupaček
STOKA F - UL. CELNÍ				
ŠD1	230.91	-	Skrytá šachta??	Špatný poklop; čtvercová šachta bez kynety; zatopená
ŠD2	230.67	-	Skrytá šachta	-
ŠB9A	230.25	229.30	0.95	Vyzděná z kamenů; chybí kyneta
STOKA G - UL. PAVLOVICKÁ				
ŠE1	224.56	223.56	1.00	-
ŠE2	226.54	225.22	1.32	-
ŠE3	228.07	-	Skrytá šachta	-
ŠE4	232.96	232.09	0.87	Zanesené dno
ŠE5	-	-	Skrytá šachta	-
ŠE6	235.43	-	Skrytá šachta	-
ŠE7	237.7	236.70	1.00	Špatně osazený poklop; zasypané dno; havarijní stav
ŠE7A	238.55	237.44	1.11	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí
ŠE7B	238.89	237.89	1.00	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí; chybí kyneta
ŠE8	238.05	237.19	0.86	Zanesené dno; havarijní stav
ŠE9	238.33	237.50	0.83	Havarijní stav
ŠE9A	240.88	240.22	0.66	-
ŠE10	238.8	237.99	0.81	-
STOKA H - UL. KLÁŠTERNÍ; AREÁL DOMOVA PRO SENIORY; UL. CELNÍ				
ŠF1	235.21	232.71	2.50	Havaríjní stav; špatné těleso šachty; chybí kyneta; zanesena
ŠF1A	235.12	-	Dešťová vpust	-
ŠF1B	235.39	-	Dešťová vpust	-
ŠF2	-	-	Skrytá šachta	-
ŠF3	232.39	230.24	2.15	Stupačky ve špatném stavu, nebo chybí
STOKA M - UL. NÁDRAŽNÍ				
ŠM1	220.1	218.59	1.51	-
ŠM2	220.05	218.42	1.63	-
ŠM3	219.5	217.55	1.95	-
ŠM4	210.1	208.83	1.27	-