



Statistika úseků

od 10.09.2019 do 11.09.2019

Rozměr : 200/200

Pr. č	Datum	Horní šachta	Spodní šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh.	Profil	Foto
21	11.9.2019	Š6a	Š6	Náměstí	B	12,60	m 200/ 200	0
22	11.9.2019	Š8a	Š8	Náměstí	STZ	2,80	m 200/ 200	4

Množstevní pro Rozměr : 200/200

Počet:	Úseky	2 ks	Suma:	Úseku	21,10 m
	Stanice	10 ks		Monitorování	15,40 m
	Snímky	4 ks			

Rozměr : 300/300

Pr. č	Datum	Horní šachta	Spodní šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh.	Profil	Foto
1	10.9.2019	Š1	Š2	Náměstí	B	21,50	m 300/ 300	4
2	10.9.2019	Š2	Š3	Náměstí	B	20,50	m 300/ 300	3
3	10.9.2019	Š3	Š4	Náměstí	B	20,70	m 300/ 300	2
4	10.9.2019	Š4	Š5	Náměstí	B	35,40	m 300/ 300	7
5	10.9.2019	Š5	Š6	Náměstí	B	30,70	m 300/ 300	3
6	10.9.2019	Š9	Š10	Náměstí	B	12,00	m 300/ 300	3
7	10.9.2019	Š8	Š9	Náměstí	B	10,20	m 300/ 300	0
8	10.9.2019	Š10	Š11	Náměstí	B	30,30	m 300/ 300	3
10	10.9.2019	Š11	Š12	Náměstí	B	35,80	m 300/ 300	2
11	10.9.2019	Š6	Š7	Náměstí	B	16,70	m 300/ 300	1
12	10.9.2019	Š7	Š8	Náměstí	B	11,60	m 300/ 300	0
13	10.9.2019	Š12	Š13	Náměstí	B	37,70	m 300/ 300	0
14	10.9.2019	Š13	Š14	Náměstí	B	8,40	m 300/ 300	0

Množstevní pro Rozměr : 300/300

Počet:	Úseky	13 ks	Suma:	Úseku	291,50 m
	Stanice	58 ks		Monitorování	291,50 m
	Snímky	28 ks			

Množstevní celková :

Počet:	Úseky	15 ks	Suma:	Úseku	312,60 m
	Stanice	68 ks		Monitorování	306,90 m
	Snímky	32 ks			