



Statistika úseků

od 13.09.2019 do 26.09.2019

Rozměr : 200/200

Pr. č	Datum	Horní šachta	Spodní šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh.	Profil	Foto
83	24.9.2019	Š11b	Š11a	Náměstí	STZ	41,20	m 200/ 200	12
84	24.9.2019	Š11a	Š11	Náměstí	STZ	5,60	m 200/ 200	0
85	24.9.2019	Š12b	Š12	Náměstí	STZ	4,80	m 200/ 200	0
86	24.9.2019	Š12g	Š12b	Náměstí	STZ	41,70	m 200/ 200	10
112	26.9.2019	Š12f	Š12e	Náměstí	STZ	13,30	m 200/ 200	1
113	26.9.2019	Š12e	Š12c	Náměstí	STZ	23,60	m 200/ 200	8
114	26.9.2019	Š12c	Š12a	Náměstí	STZ	9,60	m 200/ 200	2

Množstevní pro Rozměr : 200/200

Počet:	Úseky	7 ks	Suma:	Úseku	139,80 m
	Stanice	52 ks		Monitorování	139,80 m
	Snímky	33 ks			

Rozměr : 400/400

Pr. č	Datum	Horní šachta	Spodní šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh.	Profil	Foto
29	13.9.2019	Š16	Š17	Náměstí	B	16,80	m 400/ 400	1
30	13.9.2019	Š17	Š18	Náměstí	B	20,50	m 400/ 400	0
31	13.9.2019	Š15	Š15a	Náměstí	B	2,80	m 400/ 400	0
32	13.9.2019	Š19	Š20	Hrnčířská	B	16,90	m 400/ 400	0
33	13.9.2019	Š18	Š19	Hrnčířská	B	25,10	m 400/ 400	2
34	13.9.2019	Š20	Š21	Hrnčířská	B	40,70	m 400/ 400	0
35	13.9.2019	Š21	ČOV1	Hrnčířská	PVC	74,50	m 400/ 400	5
51	17.9.2019	Š14	Š15	Náměstí	B	25,40	m 400/ 400	1
52	17.9.2019	Š15a	Š16	Náměstí	B	30,50	m 400/ 400	1

Množstevní pro Rozměr : 400/400

Počet:	Úseky	9 ks	Suma:	Úseku	253,20 m
	Stanice	28 ks		Monitorování	253,20 m
	Snímky	10 ks			

Množstevní celková :

Počet:	Úseky	16 ks	Suma:	Úseku	393,00 m
	Stanice	80 ks		Monitorování	393,00 m
	Snímky	43 ks			