



Statistika úseků

od 10.09.2019 do 12.09.2019

Rozměr : 200/200

Pr. č	Datum	Horní šachta	Spodní šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh.	Profil	Foto
18	11.9.2019	SŠ5	SŠ4a	Náměstí	STZ	18,40	m 200/ 200	7
19	11.9.2019	SŠ6	SŠ5	Náměstí	STZ	16,50	m 200/ 200	3
20	11.9.2019	SŠ7	SŠ6	Náměstí	STZ	12,20	m 200/ 200	4
26	12.9.2019	SŠ9	SŠ8	Náměstí	STZ	11,90	m 200/ 200	4
27	12.9.2019	SŠ8	SŠ7	Náměstí	STZ	17,70	m 200/ 200	2
28	12.9.2019	SŠ2a	SŠ2	Náměstí	STZ	28,00	m 200/ 200	13

Množstevní pro Rozměr : 200/200

Počet:	Úseky	6 ks	Suma:	Úseku	106,70 m
	Stanice	45 ks		Monitorování	104,70 m
	Snímky	33 ks			

Rozměr : 300/300

Pr. č	Datum	Horní šachta	Spodní šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh.	Profil	Foto
9	10.9.2019	SŠ1	SŠ10	Náměstí	STZ	14,40	m 300/ 300	5
15	11.9.2019	SŠ2	SŠ1	Náměstí	STZ	15,80	m 300/ 300	5
16	11.9.2019	SŠ3	SŠ2	Náměstí	B	21,50	m 300/ 300	7
17	11.9.2019	SŠ4	SŠ3	Náměstí	STZ	13,00	m 300/ 300	3
25	12.9.2019	SŠ4a	SŠ4	Náměstí	PVC	25,40	m 300/ 300	0

Množstevní pro Rozměr : 300/300

Počet:	Úseky	5 ks	Suma:	Úseku	99,90 m
	Stanice	37 ks		Monitorování	90,10 m
	Snímky	20 ks			

Množstevní celková :

Počet:	Úseky	11 ks	Suma:	Úseku	206,60 m
	Stanice	82 ks		Monitorování	194,80 m
	Snímky	53 ks			