



## Statistika úseků

od 12.09.2019 do 19.09.2019

### Rozměr : 200/200

Pr. č	Datum	Horní šachta	Spodní šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh.	Profil	Foto
67	19.9.2019	SŠ15	SŠ14	Náměstí/Kláštevní	STZ	25,30	m 200/ 200	7
<b>Množstevní pro Rozměr : 200/200</b>								
<b>Počet:</b>	Úseky		1 ks		<b>Suma:</b>	Úseku	25,30 m	
	Stanice		9 ks			Monitorování	25,30 m	
	Snímky		7 ks					

### Rozměr : 300/300

Pr. č	Datum	Horní šachta	Spodní šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh.	Profil	Foto
24	12.9.2019	SŠ10	SŠ14	Náměstí	B	10,80	m 300/ 300	1
63	18.9.2019	SŠ12	SŠ11	Náměstí	B	34,10	m 300/ 300	7
64	18.9.2019	SŠ11	SŠ10	Náměstí	B	35,20	m 300/ 300	5
65	19.9.2019	SŠ13	SŠ12	Náměstí	B	20,10	m 300/ 300	4
66	19.9.2019	SŠ14	SŠ13	Náměstí	B	17,40	m 300/ 300	1
<b>Množstevní pro Rozměr : 300/300</b>								
<b>Počet:</b>	Úseky		5 ks		<b>Suma:</b>	Úseku	129,10 m	
	Stanice		30 ks			Monitorování	117,60 m	
	Snímky		18 ks					

### Množstevní celková :

<b>Počet:</b>	Úseky	6 ks	<b>Suma:</b>	Úseku	154,40 m
	Stanice	39 ks		Monitorování	142,90 m
	Snímky	25 ks			