



Statistika úseků

od 13.09.2019 do 17.09.2019

Rozměr : 150/150

Pr. č	Datum	Horní šachta	Spodní šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh.	Profil	Foto
37	13.9.2019	ŠA1	ŠA2	Lužní	PVC	56,40	m 150/ 150	2
38	13.9.2019	ŠA2	ŠA2a	Lužní	PVC	56,20	m 150/ 150	1

Množstevní pro Rozměr : 150/150

Počet:	Úseky	2 ks	Suma:	Úseku	112,60 m
	Stanice	9 ks		Monitorování	112,60 m
	Snímky	3 ks			

Rozměr : 200/200

Pr. č	Datum	Horní šachta	Spodní šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh.	Profil	Foto
36	13.9.2019	ŠA3	ŠA4	Lužní	STZ	41,40	m 200/ 200	6
39	16.9.2019	SA4	SA5	Lužní	STZ	57,90	m 200/ 200	2
44	16.9.2019	ŠA2a	ŠA3	Lužní	STZ	32,40	m 200/ 200	13

Množstevní pro Rozměr : 200/200

Počet:	Úseky	3 ks	Suma:	Úseku	131,70 m
	Stanice	27 ks		Monitorování	131,70 m
	Snímky	21 ks			

Rozměr : 300/300

Pr. č	Datum	Horní šachta	Spodní šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh.	Profil	Foto
50	17.9.2019	Š21	ŠA5	Lužní	STZ	11,30	m 300/ 300	0

Množstevní pro Rozměr : 300/300

Počet:	Úseky	1 ks	Suma:	Úseku	12,10 m
	Stanice	4 ks		Monitorování	11,30 m
	Snímky	0 ks			

Množstevní celková :

Počet:	Úseky	6 ks	Suma:	Úseku	256,40 m
	Stanice	40 ks		Monitorování	255,60 m
	Snímky	24 ks			