



## Statistika úseků

od 18.09.2019 do 24.09.2019

### Rozměr : 150/150

Pr. č	Datum	Horní šachta	Spodní šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh.	Profil	Foto
79	24.9.2019	ŠE7b	ŠE7a	Pavlovická	PVC	21,60	m 150/ 150	0
80	24.9.2019	ŠE7a	ŠE7	Pavlovická	PVC	20,40	m 150/ 150	0

**Množstevní pro Rozměr : 150/150**

<b>Počet:</b>	Úseky	2 ks	<b>Suma:</b>	Úseku	42,00 m
	Stanice	4 ks		Monitorování	42,00 m
	Snímky	0 ks			

### Rozměr : 300/300

Pr. č	Datum	Horní šachta	Spodní šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh.	Profil	Foto
70	23.9.2019	ŠE3	ŠE2	Pavlovická	B	18,50	m 300/ 300	1
71	23.9.2019	SE4	SE3	Pavlovická	B	25,80	m 300/ 300	7
72	23.9.2019	ŠE5	ŠE4	Pavlovická	B	0,80	m 300/ 300	1
73	23.9.2019	ŠE7	ŠE6	Pavlovická	B	52,30	m 300/ 300	2
74	23.9.2019	Přítok	ŠE7	Pavlovická	B	21,90	m 300/ 300	5
75	23.9.2019	ŠE8	ŠE7	Pavlovická	B	8,00	m 300/ 300	1
77	24.9.2019	ŠE9	ŠE8	Pavlovická	B	7,71	m 300/ 300	2

**Množstevní pro Rozměr : 300/300**

<b>Počet:</b>	Úseky	7 ks	<b>Suma:</b>	Úseku	167,40 m
	Stanice	35 ks		Monitorování	135,01 m
	Snímky	19 ks			

### Rozměr : 400/400

Pr. č	Datum	Horní šachta	Spodní šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh.	Profil	Foto
61	18.9.2019	ŠE1	Vyústění	Pavlovická/Klášterní	B	45,40	m 400/ 400	7
62	18.9.2019	ŠE2	ŠE1	Pavlovická/Klášterní	PVC	29,40	m 400/ 400	2

**Množstevní pro Rozměr : 400/400**

<b>Počet:</b>	Úseky	2 ks	<b>Suma:</b>	Úseku	79,80 m
	Stanice	12 ks		Monitorování	74,80 m
	Snímky	9 ks			



---

## Statistika úseků

od 18.09.2019 do 24.09.2019

---

### Množstevní celková :

---

<b>Počet:</b>	Úseky	11 ks	<b>Suma:</b>	Úseku	289,20 m
	Stanice	51 ks		Monitorování	251,81 m
	Snímky	28 ks			

---